


Виброконтроль главных двигателей САТ 3508 ВТА и редукторов управления винтом регулируемого шага Мekanord 400 HS



Нарушение технологии сборки редуктора при ремонте привело к несоосности подшипников ведущей шестерни и последующему выкрашиванию зубьев на фрикционных дисках муфты.